

**Utstyr :** Gass-vifte

**Problem :** Blanding av forskjellige syrer / gasser og høy temperatur, gjør at det tæres hull i stålet , samt ubalanser i viftehjule med div: følgeskader.

**Løsning:** Viften repareres og oppgraderes med keram-kompositter.  
Totalkostnaden er mindre en 30% av kostnaden for nyinnkjøp.

**Resultat:**

- Høyere eller like høy kapasitet som ny vifte
- Lavere energiforbruk
- Mindre ubalanse
- Lengere levetid

