

INDUSTRIEKONOMI

Utrustning: Transportfläkt

Media: Flis

Problem: Stort slitage vilket innebär nyinköp var 3:e månad.

Tillverkningskostnad: 6.000:-

Balansering: 3.000:-

Dem. & Monteringskostnad: 1.500:-

Totalkostnad / 3 mån: 10.500:-

Lösning: Nytillverkad fläkt skyddades och förstärktes med keramkomposit.

Extrakostnad: 2.500:-

Utfall: Fläkten kan sitta inne i drift 9 månader.

Service göres av de delar som blivit slitna.

Kostnad: 2.500:-

Återinsättes i drift igen utan att nyinköp behöver göras.

INBESPARING: 60.000:- / 2 ÅR

