

INDUSTRIEKONOMI

Utrustning: Venturifläkt

Media: Processpartiklar och ångor.

Problem: Mediat klibbar fast på fläkten. Denna måste demonteras och rengöras med bläster var 3:e månad.

Kostnad: 5-6.000:- / gång.

Lösning: Fläkten skyddades med keramkomposit.

Utfall: Fläkten är i drift fortfarande efter 2 ½ år.

Rengöring göres på plats genom avspolning med högtryckstvätt 2-3 ggr / år.

Alla fyra fläktarna skyddade.

INBESPARING: > 15.000:- / FLÄKT



YTSKYDDSAKADEMIEN
KUNSKAP UTAN GRÄNSER

