



## INDUSTRIEKONOMI

Utrustning:	Virvelrenare, Albia.
Problem:	Stort slitage och livslängd endast 3 månader då hål uppstår i syrafast metall.  Nypris: 10.000:- Antal: 50 st.
Lösning:	Reparation och metallförstärkning med keramkomposit.  Kostnad: 3.000:-
Utfall:	Beläggningen är intakt i 12-13 månader.  Flertalet virvelrenare kompositbelagda.

**4-dubblad livslängd - 30% kostnad.**



**YTSKYDDSAKADEMIEN**  
KUNSKAP UTAN GRÄNSER

