



## TESTRESULTAT EFTER 3 ÅR I DRIFT

Förr: Pumpen är mer eller mindre skrot efter 3 år i drift p.g.a så stora slitageskador vilket innebar kraftigt försämrad kapacitet samt ökad energiförbrukning.

Lösning: Pumparna renoverades och uppgraderades med kompositmaterial

Utfall: Kompositrenoverad pump testades hos pumptillverkaren efter 3 år i drift.

Pumpen är fortfarande inom ny pumps kapacitet efter 3 år och kan sättas in i drift igen.

MILJONER SPARADE  
GENOM LÄNGRE LIVSLÄNGD



YTSKYDDSAKADEMIEN  
KUNSKAP UTAN GRÄNSER

