



Utrustning: Bark-, flis- och paraskruvar.

Problem: Kraftigt slitage vilket medför kort livslängd trots att speciallegeringar eller hårdsvetsning har använts.

Totala livstidskostnaden, TLK, är hög och det är nödvändigt att öka tillgängligheten.

Lösning: Skruvarna skyddas med keramkompositer.

Utfall: Skruvarnas livstid har i flertalet fall ökat 4-5 gånger, vilket har inneburit att också nya skruvar har skyddats.

INBESPARING: Högre tillgänglighet och lägre TLK.

Övrig uppgraderad utrustning:
tråg • skraptransportörer • cykloner • cleaners • stup
rör • omrörare • barktrummor • returpapperstrummor mm



YTSKYDDSAKADEMIEN
KUNSKAP UTAN GRÄNSER

