

INDUSTRIEKONOMI

Utrustning:	Transportskruvar över barkpressar.
Problem:	Vid pålastningen uppstår tubslitage och skruven går av. Hålkärl i trycksidan slits.
Lösning:	Pålastningen skyddas med keramkular. Hålkärlen skyddas med keramkomposit och appliceras till ”noll”. Tråget skyddas med keramkompositer.
Utfall:	Keramkulorna är näst intill intakta efter fyra års drift. Inga service arbeten utförda under dessa år och INGA brott under denna tid.

