

INDUSTRIEKONOMI

Avdelning:	Sållhus (sorterar flis).
Utrustning:	Transportskruvar.
Problem:	Skruvarna går för tungt och motorn löser ut.
Lösning:	Kerammålning skyddar tråg och tub. Kerammassa lägges i hållkärl. (nyper annars)
Utfall:	Skruvarna går mycket lättare och motorn löser EJ ut.

