



Generatorkylarlock

Problem: Bakterikorrosion av bäcksländelarver / järnmask

Bildar aggressivt skikt

Tappar 6 mm i tjocklek på några år

Uppstår läckage blir det driftstopp

Kostnad: 3-4.000:- /st i rostfritt

Förr: Expoximålning

Släpper

Lösning: Keramkompositer vilka renoverar och uppgraderar generatorkylarlocken till 50% av nypriset



YTSKYDDSAKADEMIEN
KUNSKAP UTAN GRÄNSER

