

INDUSTRIEKONOMI

Industri: Papperstillverkning.

Utrustning: Stävsjö ventiler.

Problem: Korrosivt media förstör ventilerna.

Galvanisk korrosion uppstår genom att husen är i gjutjärn och spjällen i syrafast.

Nypris: ø 300 mm – 14.000:-
 ø 600 mm – 70.000:-

Lösning: Korroderade ventiler reparerades och uppgraderades med keramkompositer.

Kostnad: <35% mot nytt.

Utfall: Efter tre år i drift är ventilerna fortfarande intakta.

Reparationsmetoden är standardiserad.

50-talet ventiler uppgraderade.

INBESPARING: > 200.000:- MOT NYINKÖP.

