




Utrustning: Massakar.

Problem: Kakel, sten och grus släpper från betongen och förorsakar skador i massan samt i pumpar och ventiler.

Lösning: Betongen renoveras och uppgraderas med kvartskomposit.

Utfall: Kompositen fäster på fuktig betong och är resistent mot mediat.

I Norden är, sedan 1990, 10 000-tals m³ betong skyddad med kompositmaterial.

INBESPARING: **Kortare stopptider och färre följdskador.**

Övrig skyddad betong:
guskgröpar • viragropar • maskinkar • tappkar • silerikar • fundament
invallningar • sedimenteringsbassänger • golv • rännor • skorstenar mm



YTSKYDDSAKADEMIEN
KUNSKAP UTAN GRÄNSER

