

# TEST

## KOLKRAFTVERK

**Utrustning:** Elfilters inre delar

**Testperiod:** 27 juli 1992 t.o.m 1 juli 1994

**Områden:** Kall och het avdelning.

**Produkter:** Inerta 150 A2  
Inerta 51 HB  
Inerta 3 HB  
Inerta 50

Belzona keramisk S-metall  
Keramkomposit  
Polymerkomposit

**Resultat:** Het avdelning ( rökgas > 180°C )  
Alla målningar och beläggningar förstörda.

### Kall avdelning

#### **Inerta 150 A2**

Lösa kanter samt sprickor

#### **Inerta 51 HB**

Lösa kanter samt sprickor

#### **Inerta 3 HB**

Endast lite färg kvar.

#### **Inerta 50**

Ingen färg kvar

#### **Belzona S-metall**

Stora sprickor samt avflagning

#### **Keramkomposit**

Små sprickor

#### **Polymerkomposit**

HELT INTAKT och enda möjliga beläggningar

